

# Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „5T33Z0“ vom 27. Oktober 2021, 09:21

[Zitat von Hecatomb666](#)

5T33Z0 woher hast du diese Informationen... Quelle? ☹️

Irgendwo in den issues von BrcmPatchRAM gelesen

Anscheinend machen die aktuellen kexts die Bluetooth für Legacy Broadcom und Intel karten unbrauchbar: <https://dortania.github.io/Op...s/monterey.html#bluetooth>