

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „hObelware“ vom 27. Oktober 2021, 11:51

ich war etwas unschlüssig, ob des Updates bzgl. BT .. aber: no risk, no fun

ERGEBNIS:

BCM94360NG (brandless? aus China) funktioniert in meinem System einschränkungs- und verzögerungsfrei genau wie unter BigSur zwischen allen Devices, in jede Richtung .. bin ja ein großer Freund von Universal Clipboard

Chipsatz: BCM_20702B0

Firmwareversion: v150 c9317

Ich verwende allerdings AirportBrcmFixup.kext ohne die NICInjektoren zur ?kosmetischen? Deklaration des PCI Pfades nach ARPT und für das Locale-Setting via boot_args. Möglicherweise ist das förderlich für AirDrop.