

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „MPC561“ vom 27. Oktober 2021, 11:57

[Enilix](#)

Die Probleme mit dem RTL8111 haben nur einige, einige andere nicht. Während meine zum Beispiel läuft, kriegen andere die auf Teufel komm raus mit allen Tricks nicht zum laufen. Das könnte an unterschiedlichen Firmwareversionen des RTL8111 liegen die unterschiedliche Mainboardhersteller nutzen.

Hier mit diesen IDs und dieser Firmware meines RTL8111 läuft es:

```
mmac:
Realtek RTL8168H/8111H PCI Express Gigabit Ethernet:
Bus:                PCI
Hersteller-ID:     0x10ec
Geräte-ID:         0x8168
Subsystem-Hersteller-ID: 0x1458
Subsystem-ID:      0xe000
Versions-ID:       0x0016
PCIe-Link-Geschwindigkeit: 2.5 GT/s
PCIe-Link-Breite:  x1
Treiber:           com.insanelymac.RealtekRTL8111
BSD-Gerätename:   en0
```

Während bei jemanden anderen der eine andere Versions ID, oder Subsystem Hersteller ID unter Subsystem ID hier angezeigt bekommt es evtl. nicht funktioniert.

Gruss,

Joerg