

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „Hecatomb“ vom 27. Oktober 2021, 13:44

[ozw00d](#) hab genau die gleiche Firmware, grad geschaut

```
Status: Ein
Sichtbar: Aus
Firmwareversion: V160 c9317
Produkt-ID: 0xc001
Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACPP GATT Serial >
Transport: USB
Hersteller-ID: 0x004C (Apple)
```