

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „pstr“ vom 27. Oktober 2021, 14:06

ich hatte grade schon im Monterey Thread geschrieben, dass die Firmware der BT-Karte evtl über den Treiber eingespielt wird so wie es der BrcmPatchRam.kext ja macht. Kann es sein, dass dann alle die gleiche Firmware sehen im Systembericht sofern es sich um den gleichen Chip handelt ?

Mein BT ist nach Warmstart aus Monterey heraus im BIOS tot. Nach Kaltstart geht es wieder.

Würde zumindest erklären das in die Karte etwas geschrieben wird (siehe oben)