

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „MPC561“ vom 27. Oktober 2021, 17:30

Es wird im Prinzip die gleiche Diskussion wie mit den RTL8111 sein.

Die Karten innerhalb einer Serie, also zum Beispiel BCM94360CD können unterschiedliche Firmwareversionen Subvendor IDs etc haben. Weswegen es bei einigen klappt und bei anderen nicht. Noch dazu ist das eine Kombikarte die ein Chipset für WLAN und für Bluetooth hat. Das eigentliche Chipset für Bluetooth auf meiner ist bei meiner BCM94360CS2 nämlich BCM207002B0 mit Firmware Version v150_c blabla siehe Bild. Und die geht.

```
Status: Ein
Chipsatz: BCM_20702B0
Sichtbar: Aus
Firmwareversion: v150 c9318
Produkt-ID: 0x0001
Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACPP GATT Serial >
Transport: USB
Hersteller-ID: 0x004C (Apple)
```

Deswegen ist die Aussage: Meine geht und meine nicht eigentlich sinnfrei. Es hängt vom BT Chipset und der Firmware Version ab nehme ich an. Deswegen ostet mal lieber die Infos die ich gepostet habe hier im Bild. Wenn dann eine mit meiner Firmware und Chipsatz ID einmal geht und einmal nicht könnten wir schonmal eingrenzen ob die HW/Firmware das Problem ist oder was anderes (Bios, UEFI, Treiber etc)

Gruss,

Joerg