

Monterey Daemon bluetoothd Abstürze nach Sleep > Kein AppleWatch Unlock möglich

Beitrag von „Aladie“ vom 27. Oktober 2021, 17:38

Hey ich bin gerade erst auf diesen Thread gestoßen und ich habe die selben Probleme wie du sie hier beschreiben hast.

Allerdings benutze ich keine CpuTscSync.kext und die Absturzmeldung ist bei mir auch ein wenig anders.

Ich habe übrigens auch zwei eigentlich OOB Karten (BCM94360CS2 und BCM94360NG), welche unter Monterey auf einmal Probleme machen.

Meine Beobachtungen sind, dass Monterey den Treiber der Karten *irgendwie?* lädt, aber die Karten nicht im Hackintool erkannt werden und das Bluetooth debugging Menü fehlt. (Option + Shift Klick auf das Bluetooth-Symbol in der Leiste)

Außerdem fehlt unter Monterey die Erkennung oder Zuweisung des *Apple Treibers?* Anders kann ich mir nicht erklären, dass die

Apple Bluetooth-Softwareversion: 8.0.5d7 unter Monterey nicht angezeigt wird im Systembericht. (Unter BigSur ist das noch der Fall).

Aktuell habe ich nicht mehr Monterey installiert und mein Backup drüber gebügelt damit Bluetooth wieder funktioniert. Ich werde Monterey aber auf einer zweiten Testpartition nochmal Testen und schauen wie es mit der Zeit läuft, da ich gelesen habe, dass bei einigen die BCM94360CS2 unter Monterey einwandfrei funktioniert.

Grüße