

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „icecloud“ vom 27. Oktober 2021, 18:26

Ich habe 4 von diesen 94360CD Karten am laufen:

Status: Ein

Chipsatz: BCM_20702B0

Sichtbar: Aus

Firmwareversion: v150 c9317

Produkt-ID: 0x0001

Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >

Transport: USB

Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Trotz vollständiger Neuinstallation laufen nur 3 Systeme vollkommen fehlerfrei unter Monterey 12.0.1

Das vierte System ist mit Bluetooth nicht nutzbar. Unter BigSur 16.0.1 geht mit diesem System Magic Mouse und Magic Keyboard problemlos.

Also kein Hardwaredefekt.

Langsam denke ich