

# Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „MPC561“ vom 27. Oktober 2021, 20:27

[pstr](#)

Sehr interessante Idee. Ich nutze die bcmxxx auch out of The Box ohne irgendwelche Kexpte zu laden.

Neben deiner Vermutung das Apple jetzt selber Code in den RAM injiziert könnte es auch sein das sie jetzt die Karten einfach nach dem Aufwachen reseten (inkl. Löschen des RAM) und damit bei den Karten die den Bcmrampatch nutzen müssen sozusagen die modifizierte Firmware unter dem hintern wegziehen. Die Karten die den nicht brauchen weil ihre Firmware passt funktionieren dann nach Reset trotzdem.