

Kein Bluetooth und Audio über HDMI / Displayport nach Update

Beitrag von „CilentCipha“ vom 27. Oktober 2021, 21:26

Hi,

nach dem Update von Big Sur auf Monterey hab ich kein Bluetooth und Audio Out mehr.

Weder über Display Port noch HDMI.

Es handelt sich um ein Dell 3060 MFF, i5 8500T mit Intel 9560ngw.

Hab die EFI angehängt.

Leider 1mb zu groß, hier ein Dropbox-Link

<https://www.dropbox.com/s/vnca...FI%20Dell%203060.zip?dl=1>

Vielleicht fällt ja jemandem was auf.

Danke im Voraus!

Update:

Audio hat es sich nochmal überlegt und funktioniert jetzt wieder. Warum auch immer... mir solls recht sein 😊

Bluetooth zickt weiterhin, trotz Update der AirportItlwm.kext auf die 2.1.0 Alpha.