

BT ist weg nach Monterey Update

Beitrag von „Funnyland“ vom 27. Oktober 2021, 22:54

Hallo habe das update auf Monte gemacht nur ging nach dem Neustart das BT nicht mehr. Weder über die 1550 Karte noch über USB Dongel.

Die USB ports Funktionieren aber. Das BT Symbol wird in der Leiste auch angezeigt ist aber mit einem Strich durch.

Geht man in die BT Einstellungen, kann man zwar auf BT Aktivieren drücken, passiert aber nichts.

Könnte mir da evtl. jemand helfen ???