

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „ozw00d“ vom 28. Oktober 2021, 09:31

[Hecatomb](#) folgende fehler hab ich in deiner config gefunden:

ocvalidate:

Code

1. OCS: Missing key ResizeAppleGpuBars, context <Quirks>!
2. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
3. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
4. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
5. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
6. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
7. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
8. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
9. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
10. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
11. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
12. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
13. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
14. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
15. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
16. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
17. OCS: Missing key Comment, context <Drivers>!
18. OCS: Missing key ResizeGpuBars, context <Quirks>!
19. Serialisation returns 18 errors!

Alles anzeigen

Ich schätze das deine OC Version noch nicht 0.7.5 ist.

Kexts sind nicht aktuell:

AppleALC 1.6.4.--> 1.6.5 oder 1.6.6

CpuFriend 1.2.4 --> 1.2.5

IntelMausi 1.0.7 --> 1.0.8

HibernationFixup 1.4.3 --> 1.4.5

Lilu 1.5.6 --> 1.5.7

NVMeFix 1.0.9 --> 1.1.0

RTCMemoryFixup 1.0.7 --> 1.0.8

VirtualSMC 1.2.7 --> 1.2.8

SMCProcessor 1.2.7 --> 1.2.8

Ansonsten schaut es gut aus.

Wie gesagt alles ist bei mir auf dem aktuellstem Stand (Kexts Nightly, OC Nightly).

Ansonsten fällt mir nichts auf.

Eine Frage hast du Monterey über BigSur gebügelt (Inplace Upgrade) oder neu installiert (Cleaninstall)?

Ich habe letzteren Weg genommen und dann meine Daten vom bestehendem System während der Installation übertragen.

D.h. neues Apfs Volume anlegen, darauf Monterey installiert, und von dem alten BigSur Apfs Volume die Daten wieder eingespielt.