

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „CilentCipha“ vom 28. Oktober 2021, 09:59

Bei mir lässt sich Bluetooth nach dem Update nicht mehr aktivieren. Wifi läuft aber.

Mein System ist ein Dell 3060 MFF

i5-8500t

SMBIOS MacMini8,2

(wobei hier noch fälschlicherweise ein i7 in "Über diesen Mac" steht, falls das relevant ist).

Die Karte ist eine Intel 9560NGW

Hier ein Link zu meiner EFI

<https://u.pcloud.link/publink/...wcNaaOn0TXWtGdNFRsLQiE3Uk>