

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Aladie“ vom 28. Oktober 2021, 11:55

Heureka!!

Ich habe gerade mein XMP-Profil im BIOS deaktiviert (vorher 3200mhz jetzt 2133mhz) und meine gesamten Bluetooth Probleme sind weg!

Die Magic Maus bleibt jetzt auch nach einem Wake verbunden und ist sofort wieder einsatzbereit. 😊

Jetzt bleibt nurnoch die frage woran das ganze liegt und ob man da was machen kann.