

# USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „LetsGo“ vom 28. Oktober 2021, 17:32

[Roy Jones](#)

Könntest du es mal mit den angehängten Kexten versuchen. Also UTBMap.kext+USBToolBox.kext in den Kext Ordner verschieben und in die config.plist einbinden.

[USB-Mapping Probleme beim Gigabyte Z490 Aorus elite AC](#)

Falls du nicht die SSDT-EC-USBX.aml verwendest (z.B. SSDT-EC.aml mit SSDTTime erstellt) noch die angehängte SSDT-USBX in den ACPI Ordner kopieren und ebenfalls in die config.plist einbinden.

Und keine weiteren USB spezifischen Kexte oder SSDT`s verwenden.

Ist zwar nicht die hier gezeigte SSDT Lösung, aber könntest du ja mal ausprobieren.