

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „icecloud“ vom 28. Oktober 2021, 22:55

[JimSalabim](#)

Es ist der reine Wahnsinn. Aber die Taktreduktion des Ramś auf 2666 MHZ hat mein letztes System Bluetooth tauglich gemacht.

Seltsam ist: Mein Z370 Aorus Gaming 7 mit 64GB RAM braucht die Taktreduktion, der gleiche Rechner mit 32GB nicht.

Beide 94360CD Karten sind identisch.

Bei meinen Systemen 3 und 4 in der Signatur hat Bluetooth schon immer voll funktioniert.

Getestet habe ich mit Magic Mouse/Magic Keyboard jeweils Version 2 und AirPods Pro. Auch mit älteren Logitech Tataturen/Mäusen mit Bluetooth keine Probleme.

Vielen Dank für den Tipp.

Liebe Grüße

icecloud