

Erledigt

iPhone 5 wird von ML 10.8.4 nicht erkannt

Beitrag von „Paulo“ vom 11. Juli 2013, 13:54

Wenn es ein LGA 1156 Board ist musst du mit Multibeast Extra noch unter (Drives & Bootloaders -> Drives -> System -> Legacy USB Support) noch Installieren.