

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

**Beitrag von „CMMChris“ vom 29. Oktober 2021, 18:21**

Ich versuche gerade den Nvisen Y-MU01 mit Intel Core i7-10510U (Comet Lake) von Big Sur auf Monterey zu aktualisieren. Die Kiste läuft als Mac Mini 2018.

Die Config hat in Big Sur nie Probleme gemacht. Alle Kexte sind aktuell, OpenCore ist auf dem neuesten Release. Secure Boot ist aus und [SIP](#) ist aktiv. Monterey will leider nicht installieren. Nach dem ersten Reboot von Big Sur aus passiert folgendes und dann startet die Kiste neu: <https://youtu.be/zvR6XF9x9Is>

Interessant sind diese Zeilen:

```
CHECKPONT FINAL-MONITOR:(FAILURE:1)
```

```
No port micro restart (we don't support SMC on this platform)
```

Finde dazu leider nirgendwo etwas. Hat jemand eine Idee?