

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „plutect“ vom 30. Oktober 2021, 10:01

Nein der ist nicht geladen am M1 Max bei mir:

Erweiterungs-Name	Version	Zuletzt geladen	Notarzeit beigefügt	Status	Erhalten von
AppleCoreMemory	1.0	18.10.21, 09:59	Ja	Installiert	Apple
iOSImageFamily	2.1	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
iOSImageFamily	1.0.0	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
iOSImageUserClient	1.0.0	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
iOSurface	102.9	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
iOSystemManagement	213.0	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOBluetoothFamily	1.3.0	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOBluetoothFamily	0.3.2	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOCoreMemory	1000.16	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOUSBCompositeDriver	1008.4.2	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBDeviceFamily	2.0.0	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOUSBFamily	1008.4.2	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBHostUser	1008.4.2	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBHostUserPM	1008.4.2	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBHostUserSubst	1008.4.2	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBHostUser	1.0	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOUSBHostDevice	1.0	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBHostDeviceSubst	1.0	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBMassStorageDriver	208.40.6	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOUSBUserClient	1008.4.2	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUSBUserClient	1.0	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple
IOUserEthernet	1.0.1	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOUserSerial	0.0.0	18.10.21, 09:59	Ja	Ja	Apple
IOUserSerialUserClient	1.0.0	18.10.21, 09:59	Ja	Nein	Apple