

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Petabyte“ vom 30. Oktober 2021, 12:30

der macht das nicht er denkt die Sache ist von gestern auf [GitHub](#) aber hat er was geschrieben über diese thing "IOResources"

Advanced users: For custom firmware injectors, install the injector plus BrcmFirmwareRepo.kext. This works from either /S/L/E or through bootloader injection. Optionally, you may remove all the firmwares from (BrcmFirmwareRepo.kext)/Contents/Resources. If you're using the injector through the bootloader, the IOProviderClass in the Info.plist for BrcmFirmwareRepo.kext must be changed from "disabled\_IOResources" to "IOResources".