

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 30. Oktober 2021, 14:32

[Zitat von JimSalabim](#)

Im [Sammelthread für Bluetooth-Probleme unter Monterey](#) bin ich auf folgenden Hinweis gestoßen:

Vielleicht nützt diese Info hier auch jemandem was, da ich die beiden genannten Dateien ja in den EFI-Ordern hier mit drin habe. Ich selber verwende die aber nicht, weil ich keine Probleme mit Sleep und USB-Geräten habe.

Falls jemand damit Probleme unter Monterey beobachtet, freue ich mich aber über Rückmeldung!

Bei mir funktioniert Bluetooth unter Monterey übrigens einwandfrei.

Hallo [JimSalabim](#)

Nach all den Merkwürdigkeiten die hier über Bluetooth in Zusammenhang mit Monterey zu lesen war, habe ich auch mal etwas aufgeräumt / angepasst:

Die USBWakeup.kext und USBW.aml deaktiviert, wird offensichtlich nicht (mehr?) benötigt. RAM mit XMP Profil 1 auf 2666MHz runtergenommen, OC 0.7.4, ansonsten "Standard" Einstellungen die ich schon seit Monaten fahre

secure boot = disabled, [SIP](#) aktiviert, advisefeatures=no, iMacPro1,1

So weit ich es feststellen konnte, funktioniert bei mir auch alles: Handsoff, Continuity, Airdrop, AirPods, Sony WH-1000XM3, Airplay auch nach Sleep keine Probleme. Den seltsamen Fehler mit bluetoothd im Terminal habe ich auch,

aber der scheint nicht zu stören. Sieht also alles gut aus...

SecureBoot schaue ich mir noch an, werde ich wohl auch aktivieren.

Achso, das ganze unter Monterey

## macOS Monterey

Version 12.0.1

iMac Pro (2017)

Prozessor 3,6 GHz 8-Core Intel Core i9

Speicher 16 GB 2666 MHz DDR4

Startvolume Monterey\_SSD

Grafikkarte AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB