

Monterey Daemon bluetoothd Abstürze nach Sleep > Kein AppleWatch Unlock möglich

Beitrag von „pstr“ vom 1. November 2021, 11:40

Du schreibst auf dem GIT dass die Probleme mit der PCIe Karte bei Dir gelöst sind durch den neuesten BlueToolFixup.

Ich habe die gleiche Karte/BCM Chip aber durch den Kext wird hier nix gefixed.

Ich muss den BluetoothD nach Sleep neu starten.

Das mach ich mit Sleepwatcher und einem einzeiligen Script welches den BT-Daemon per kill - HUP neu lädt

Ansonsten läuft Airdrop usw. (bisweilen)