

MacOS Monterey update von Big Sur nicht möglich OC!!

Beitrag von „5T33Z0“ vom 1. November 2021, 17:23

[aPENDix](#): Ich sehe gerade, dass Du dich irgendwann an diesen Thread drangehangen hast (appendix, haha). Allerdings verwendest Du ein ganz anderes Board und CPU als derjenige, der den Thread begonnen hat. Deswegen werden die meisten Quirks nicht zu deinem Board passen, weil ich habe bspw. nur auf das geguckt, was ganz oben stand in dem Post und das war i9 9th Gen.

Ich habe ein Z490 Vision G mit i9 10850K und Monterey Installation war überhaupt kein Ding.

Hab den Ordner komplett durchgesehen und vieles überflüssige rausgeworfen und für Cometlake angepasst.

- SMBIOS auf 20,2 geändert
- FakePCID für HDMI Audio und I225 Controller sind nicht mehr notwendig. Entfernt
- Kernel Patch für I225 ist nur für Catalina und bis Big Sur 11.3 notwendig. Deaktiviert.
- Device Property für I225 deaktiviert. nicht mehr notwendig.
- Aktuelle SSDTs eingebaut.
- SSDT-PM umbenannt in SSDT-PMCR, weil es es PCMR device hinzufügt.
- GPRW to XPRW Konstruktion deaktiviert (SSDT + Rename Patch). Glaub ich nicht notwendig. Bei Bedarf reaktivieren.
- Quirks korrigiert für Cometlake

Viel Erfolg [EFI v4.zip](#)