

# DisplayPort-Audio funktioniert oder auch nicht

Beitrag von „MacPeet“ vom 1. November 2021, 20:03

Verwende mal den Bootflag -lilubetaall

Es wird zwar geschrieben, dass es angeblich nicht mehr gebraucht wird, allerdings zeigte sich bislang schon oft mit den Monterey-Beta's, dass es viele Probleme lösen kann, nicht nur für den Audio-Bereich, sondern auch bei den neuen Problemen mit dem neuen BT-Inject-Kext für Monterey oder sonstiges.

Selbst wenn es nicht gebraucht wird, ist der Bootflag nicht störend.

Insbesondere beim Clean-Install würde ich es einbauen, wie Du ja auch in Post#1 beschrieben hast, so dass es bereits im Installer fruchtet.

Vermutlich hilft dies schon, einfach mal versuchen. (ist keine Lösung, aber hat schon oft geholfen bei Problemen)

Kabel ziehen und stecken ist sicher keine Dauerlösung, auch wenn es geht