

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „cryptoom“ vom 3. November 2021, 04:46

Liebe Community ich habe das Update von Big Sur auf Monterey durchgeführt. Lief dank der tollen Arbeit von JimSalabim erstklassig!

Kleine Herausforderung, seit dem Update kann ich meine Watch nicht mehr koppeln zum entsperren und auch Handoff zwischen Mac und Iphone geht scheinbar nicht. WLAN klappt und auch die Bluetooth Tastatur von Apple sowie die AirPods laufen sauber. Habe die Fenvy Karte T919 drin auf den gleichen Ports wie in der Anleitung gezeigt.

SideCar kann ich nicht aktivieren

Watch koppeln für entsperren wird quittiert mit "Keine Kommunikation möglich"

In Hackintool wird keine Bluetooth Karte angezeigt

im System wird die Karte aber angezeigt.



