

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „zebalo“ vom 3. November 2021, 07:07

Leider bei mir keinen Unterschied mit dem BrcmPatchRAM, immer noch kein Bluetooth nach dem Sleep. Habe das eine BCM943602CS:

```
Bluetooth Controller:  
Address: AC:BC:32:BE:94:66  
State: On  
Chipset: BCM_20703A1  
Discoverable: Off  
Firmware Version: v169 c4825  
Product ID: 0x0001  
Supported services: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACPP GATT Serial >  
Transport: USB  
Vendor ID: 0x004C (Apple)
```