

# Bitte um Hilfe bei Big Sur und AirportBrcmFixup

Beitrag von „5T33Z0“ vom 3. November 2021, 12:07

[flaneurin](#) AirportBrcmFixup.kext enthält 2 sog. Bridge-Kexts (als Plugins). Daher die Liste der Kexts entsprechen anpassen. Einer davon ist nicht mehr mit Big Sur kompatibel. Damit dieser nicht mehr geladen wird, entweder AirportBrcm4360.kext deaktivieren, oder Min und MaxKernel entsprechen anpassen, wie im Screenshot:

8	AirportBrcmFixup.kext	V2.1.3   Broadcom WiFi	Contents/MacOS/AirportBrcmFixup	Contents/Info.plist	12.0.0	
9	AirportBrcmFixup.kext/Contents/Plugins/AirPortBrcmNIC_Injector.kext	V1.0   WiFi Injector (macOS 10.13+)		Contents/Info.plist	17.0.0	
10	AirportBrcmFixup.kext/Contents/Plugins/AirPortBrcm4360_Injector.kext	V1.0   WiFi Injector (macOS 10.8 to 10.15)		Contents/Info.plist	12.0.0	19.9.9

Falls die Karte wirklich keine Kexts benötigen sollte, kann es sein, dass der Kext dafür verantwortlich ist, dass sie deswegen nicht (richtig) funktioniert.