

# **Geleakte interne Apple Training Video zeigen, wie der Konzern versucht, 3rd Party Reparaturen zu untergraben.**

**Beitrag von „floris“ vom 3. November 2021, 15:05**

Die bester Reparatur eines Logic Board von Louis Rossmann war folgende:

Lötsation auf max. Temperatur.

Draufhalten unter Verwendung von ordentlich Flussmittel auf das Thunderbolt Area der Platine.

Solange bis alles in dem Area weggekokelt war.

Mit der Pinzette oder sonst einem Werkzeug alles wegkratzen, was noch übrig ist.

Ordentlich Isopropanol und Wattestäbchen alles sauber machen

Thunderbolt Elektronik weggebrannt. Wo nix ist, kann auch der Macbook nicht mehr meckern, dass etwas am Thunderbolt hardware-technisch defekt ist.

Reparatur gelungen 🤔