

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Tommisan“ vom 3. November 2021, 15:09

[zebalo](#) :

bis auf die Adresse sieht es bei mir genauso aus.

Tatsächlich kann es wohl an der Adapterkarte liegen. Habe auch dieses BT Modul allerdings auf dieser Karte: [LeHang](#)

Hier geht alles.

Gruß