

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „cryptoom“ vom 4. November 2021, 14:05

[Zitat von TheWachowski](#)

[cryptoom](#)

Ich hatte das Problem auch schon einmal. Geholfen hat bei mir am Ende nur, dieWatch vom iPhone zu entfernen und neu zu koppeln.

[TheWachowski](#)

Habe den Mac einfach mit der neuen Version von [JimSalabim](#) per Stick gestartet, klappte nicht bleibt hängen. Dann die BIOS Setting von ihm einfach nochmal importiert und seitdem geht es. Nur die 0.7.5 geht bei mir nicht, da bleibt er im Boot hängen an der Meldung "adding set interface Average CCA with cca 0"

Aber die 0.7.4 läuft jetzt sauber und Bluetooth, Apple Watch Unlock, Handoff alles läuft 😊
DANKE für euren Support!!!!

OneLastThing: Der Sleep scheint nicht so ganz zu laufen. Er schaltet sich in den Sleep aber Lüfter etc alles läuft noch. Habe scheinbar keinen richtigen Schlaf wo alles aus ist und perTaste sich aktivieren lässt. Jemand ne Idee? Darkwake=2 steht im Boot (original vonJimSalabim übernommen=´)

