

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „kaneske“ vom 4. November 2021, 23:08

[griven](#) hier mal [Funnyland](#) EFI mit der kommt die Kiste so nicht hoch.

Stallt immer bei einem Prozess.

Derzeit ist die DW1550 auf einem Adapter ohne USB verbaut, also nur WiFi, BT soll über einen BCM2070 Stick laufen. Sobald AirportFixup drin ist startet der nicht mehr.