

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „griven“ vom 4. November 2021, 23:58

Gut das hat nun aber nichts mehr mit der WLAN Geschichte zu tun sondern eher mit dem USB BT Stick den Du verwendest bzw. ist auch das möglicherweise wieder ein config Thema denn auch hier machst Du was das man nicht machen sollte 😊

Der BrcmBluetoothInjector.kext ist für Monterey ein NoGo hier darf nur der BlueToolFixup.kext verwendet werden denn ansonsten kommt es zu Problemen die man nicht haben will. Ob es letztlich was bringt kann ich nicht sagen weil ich keine Erfahrung mit USB Dongels habe aber Versuch macht Klug wie man so schön sagt 😊