

# MacBook Pro mit M1 Pro / Max: Lieferstatus, Eindrücke & Benchmarks

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. November 2021, 00:40

Die neuen MacBooks haben zwei populäre Probleme was Kernel Panics angeht:

- Plötzliche Panics beim Aufwachen aus dem Standby (scheint laut Logs ein Problem mit PCIe zu sein)
- Panics beim Abspielen von HDR Videos auf YouTube (hier ist immer der DCP mit RTKit im Log zu finden)

Letzteres gab es aber auch schon beim M1 vereinzelt, ist also kein wirklich neues Problem.

Eventuell findest du dich da wieder.