

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „Conn“ vom 6. November 2021, 10:44

Hallo!

Hat jemand schon eine funktionierende EFI für das 840 G1 und Monterey?

Ich musste das SMBIOS von dem bislang tiptop auf BigSur laufenden MacBookAir6.2 auf 7.1 wechseln, um Monterey überhaupt installieren zu können.

Leider geht nun Bluetooth nicht mehr und nur noch ein USB Port.

Nutze ich eine andere SystemPlatform wie MacBookPro13.x gehen zwar die USB Ports, dafür nicht mehr ein externes Display- weder über das Dock noch DisplayPort.