

# Treiber Probleme nach Update

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2021, 12:22**

Da sind deaktivierte einträge für controller data drin. Diese nach und nach aktivieren und gucken, was geschieht.