

Erledigt

OSX Lüfter Speed Control

Beitrag von „Hacmac99“ vom 6. November 2021, 13:40

[Zitat von Hacmac99](#)

Ich habe Macs Fan Control installiert, auslesen der Temperatur und Lüfterdrehzahl funktioniert. Allerdings klappt das Steuern der Drehzahl nicht.

"Etwas ist schiefgelaufen - die minimalen und maximalen Lüfterwerte sind gleich (655335). Deinstallieren Sie alle anderen Lüftungssteuerungsprogramme und setzen Sie den SMC zurück."

Hat jemand eine Idee?

Könnte es an VirtualSMC liegen?