

DELL OptiPlex 3060 MFF - Mojave läuft!

Beitrag von „Bandit“ vom 6. November 2021, 20:45

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
KHC	H501	0x14100000	0x01	USB2	1	Unknown	
KHC	H502	0x14200000	0x02	USB2	1	Unknown	
KHC	H503	0x14300000	0x03	USB2	1	Unknown	
KHC	H504	0x14400000	0x04	USB2	1	480 Mbps USB2.1 Hub	
KHC	H507	0x14500000	0x07	USB2	1	Unknown	
KHC	H508	0x14600000	0x08	USB2	1	Unknown	
KHC	H514	0x14700000	0x0E	Internal	1	12 Mbps BCM20702 Hub	
KHC	S501	0x14800000	0x11	USB3	1	Unknown	
KHC	S502	0x14900000	0x12	USB3	1	5 Gbps AS2115	
KHC	S503	0x14A00000	0x13	USB3	1	Unknown	
KHC	S504	0x14B00000	0x14	USB3	1	5 Gbps USB3.1 Hub	

Bei mir sieht deine EFI so aus...

```
Apple Bluetooth-Softwareversion: 8.0.5d7
Hardware, Funktionen und Einstellungen:
Name: Mac Mini Hackintosh
Adresse: 88-63-DF-BA-AD-A2
Bluetooth Low Energy wird unterstützt: Ja
Handoff wird unterstützt: Ja
Instant Hotspot unterstützt: Ja
Hersteller: Broadcom
Transport: USB
Chipsatz: 2070280
Firmwareversion: v150 c9317
Bluetooth-Signal: Ein
Sichtbar: Aus
Verfügbar: Ja
Zeigergerät automatisch suchen: Ein
Entferntes Beenden des Ruhezustands: Ein
Hersteller-ID: 0x05AC
Produkt-ID: 0x828D
Bluetooth-Kernspezifikation: 4.0 (0x6)
HCI-Revision: 0x2465
LMP-Version: 4.0 (0x6)
LMP-Unterversion: 0x4196
Gerätetyp (Obergruppe): Computer
Gerätetyp (komplett): Mac Desktop
Composite-Klasse des Geräts: 0x3B0104
Geräteklasse (Obergruppe): 0x01
Geräteklasse (Untergruppe): 0x01
Dienstklasse: 0x1C0
Tastatur automatisch suchen: Ein
```