

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

**Beitrag von „RenStad“ vom 7. November 2021, 12:27**

Mal abgesehen, dass Du nach dem Wechsel des SMBIOS ziemlich sicher auch die Prozessor-Daten anpassen musst, werden Deine USB´s vermutlich deshalb nicht laufen (dazu gehört auch Bluetooth) weil Du die USBport.kext nicht auch angepasst hast.

In der info.plist der USBPort.kext (rechte Maustaste "Paketinhalt anzeigen") ist Dein früheres Gerät hinterlegt. Das findet er nun aber nicht mehr.