

Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. November 2021, 18:40

[grecedrummer](#)

1. Das Firmware-Update ist von Juni 2020. Es ist mir bekannt und ich habe es installiert-...bereits 2020.
2. Ansonsten gibt es seit 2 Tagen ein Treiberupdate - für Windows. Also irrelevant für macOS
3. Ich kenne alle Posts zum Thema. Der verlinkte Thread bezieht sich auf **Big Sur 11.3**. Zu der Phase war ich ebenfall in der Diskussion bei github im Bugtracker involviert von daher bin ich im Bilde: <https://github.com/dortania/bugtracker/issues/213>
4. Der Controller funktionierte eben nicht für alle während der Beta phase. Sondern lediglich zwischen beta 6 und 8. - egal, was Du behauptest!
5. LAN Kabel als Ursache ist irrelevant, weil die Verbindung ja funktioniert, sobald ich ein Big Sur boote.
6. Imaginäre "Diverse andere Foren" sind mir latte! Ich kenne User hier und bei Insanely Mac (eigener Thread dazu!) die Probleme mit dem Controller und auf diesem Board unter macOS Monterey haben
7. Und es gibt einen unterschied zwischen hardware revision und firnware update. Das ist eben nicht "schei\$%&/egal"!
8. Das einzig Interessante und Neue, das Dein Beitrag geleistet hat – **außer mich aufzuregen** – war, die RTCChecksum Geschichte.

Die werde ich ausprobieren.

(Verlinkt er ernsthaft ein Firmware-Uodate, dass eineinhalb Jahre alt ist...smh)