

Intel 10GB Netzwerkkarten für macOS modifizieren

Beitrag von „jannes79“ vom 9. November 2021, 09:48

Ich habe damals meine X540-T2 gepatcht. Heute möchte ich eine zweite X540-T2 patchen aber die Eingabe von "sudo ethtool -E enp6s0f0 magic 0x15288086 offset 0x48e value 0x0a" liefert ein "offset & length out of bounds".

Kann mir dabei jemand helfen?