

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „Funnyland“ vom 9. November 2021, 14:48

Also angeschlossen ist sie richtig alles mit Beiligen Kabeln ans Mainboard. (Internenen USB Pins) Ich denke mal diese USB Maps wird das Problem seien. Bekomme ich garantiert nicht hin