

Entsperren mit Apple Watch zum laufen bringen...

Beitrag von „RenStad“ vom 11. November 2021, 09:32

Mit meinem Gigabyte-Board nutze ich den BCM94360CS2 (einer Original-Apple-Karte) mit PCI-Adapter. Unter Big Sur war Bluetooth sofort aktiv, sowohl nach dem Sleep als auch nach dem Neustart. (Nutze keine Apple-Watch und gebe das nur anhand der Funktion meiner Magic-Mouse wieder.) Die Mouse war also schon vor dem LogIn aktiv. Unter Monterey ist es mit der selben EFI anders. Hier dauert es einige Zeit, bis die Mouse genutzt werden kann. Sleep oder Neustart ist dabei ohne Belang. Irgendetwas muss Monterey anders machen als die MacOS-Versionen davor. Es scheint so, als würde Bluetooth erst deutlich später aktiviert.

Nachtrag: Die BCM94360CS2 nutze ich derzeit noch ohne eine Kext.