

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 12. November 2021, 12:38

[Zitat von apfelnico](#)

Die "Asus ThunderboltEX 3 TR" ist eine TB3 Titan Ridge, kein TB4 Maple Ridge. Z490 hat doch noch die "alten" fünfpoligen Header?

Aus dem entsprechenden Manual:

Verpackungsinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Paket die folgenden Artikel enthält:

- 1 x ThunderboltEX 3-TR-Karte
- 2 x Mini-DisplayPort-Kabel
- 1 x USB 2.0-Kabel
- **1 x 14-1-poliges Thunderbolt-Header-Kabel**
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Support-DVD mit Thunderbolt™-Treiber