

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 13. November 2021, 10:51

[Singular75](#) Ich hatte am Hackintosh zuletzt auch Monterey drauf (allerdings mit OC 0.7.5). Die Startgeschwindigkeit war bei mir genauso wie bei Big Sur. Irgendetwas darüber, dass bestimmte SSDs evtl. dafür sorgen, dass der Boot länger dauert, hatte ich jedoch mal gelesen, erinnere mich aber leider gerade keine Details. Bei mir war ne Corsair MP510 drin.

Die App Unlox hat bei mir auch unter Monterey funktioniert. Ich hab das iPhone dort erst nochmal rausschmeißen müssen und dann neu gekoppelt, dann ging alles.

Manchmal hilft es bei sporadischen Bluetooth-Problemen, den Rechner komplett vom Strom zu nehmen (also nicht nur runterfahren) und anschließend wieder zu starten (ggf. noch nen NVRAM-Reset machen, aber da hab ich eigentlich keinen Zusammenhang festgestellt – schadet aber auch nicht).