

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 13. November 2021, 17:13

[TheWachowski](#)

Das kann ich dir nicht sagen, bei MIR lag es definitiv an der EVO 970 plus. Es gibt aber auch Berichte von Usern mit anderen SSD's auf denen TRIM nicht funktioniert bzw. für lange Brotzeiten sorgt. Außerdem hängt es auch davon ab, welches OS man benutzt. Bis Catalina ist dieses Problem nicht aufgefallen (Trim wurde einfach abgebrochen), ab BigSur wird TRIM nicht mehr abgebrochen und dauert auf manchen Geräten seeeehr lange. Kann unter OC eingestellt werden: **SetApfsTrimTimeout**.