

# **Sammelthread für BT Probleme unter Monterey**

**Beitrag von „pstr“ vom 13. November 2021, 17:57**

Tacho,

also mit meiner nativ unterstützten Broadcom Karte gibt es wie schon an mehreren Stellen geschrieben das Problem , dass nach einem Wake der bluetoothd neu gestartet werden muss weil die Verbindung zu den Apple Devices wegbricht.

Jetzt habe ich auch mal bei meinem z390pro das XMP Profil zugunsten eines manuellen DDR4-2666 umgestellt und tatsächlich ist BT fehlerfrei .

Da scheint also irgend ein Timing kritisch zu sein. Die Frage ist halt welches ?

Auf die Idee mit dem langsameren RAM kam ich durch ein weiteres gleich aufgebautes System welches ich besitze das allerdings mit einem 8700K bestückt ist und das RAM auch etwas langsamer läuft. Keine BT Probleme unter Monterey

Wo könnte man hier noch ansetzen um dem Problem auf den Grund zu gehen ?