

USB-Ports Konfiguration

Beitrag von „phil48“ vom 14. November 2021, 10:23

[Zitat von Hecatomb666](#)

Iwie blicke ich grad mit dem ganzen auflisten bei dir nicht durch.

Ich mach es auf jeden Fall mit dem Hackintool mit setzen von Boot args. Drücke mal beim Hackintool unten auf das Info Zeichen, da wird genau erklärt wie du das Mapping Step by Step machst.

Danke für den Tip, sitze jetzt an der Anleitung im Hackintool zu den Boot-Args. Habe diesbezüglich aber noch ein paar Fragen. Dort steht beispielsweise unter Punkt 6, dass der USB Controller 8086:8CB1 noch die FakePCIID.kext + FakePCIID_XHCIMux.kext benötigt. Die habe ich hier gefunden: <https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/> Allerdings ist die letzte Version von 2018. Wird der tatsächlich noch benötigt?