

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 14. November 2021, 12:48

Ich hatte ja solche Probleme gerade am T470 mit der HD620. Dank Umbau auf SATA-SSD Controller funktioniert nun wenigstens Big Sur mit metal-Unterstützung wieder. Monterey Freezt. Konnte ein paar Wochen nur im VESA-Modus arbeiten. Auch Videokonferenzen mit AnyDesk/Zoom liefen störungsfrei.

Was sind laggs in diesem Zusammenhang? [Raptortosh](#)