

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Gabo“ vom 14. November 2021, 14:53

Bei meiner 6900XT meine ich Spulenfiepen zu hören aber bin durch das lesen eines anderen Threads hier im Forum darauf gekommen, dass die Laute auch vom Netzteil kommen könnten.

Vielleicht kann jemand eher einschätzen ob folgendes Prozedere ein Netzteil Fiepen ausschließt:

Wenn ich beim zocken (WoW) den Blickwinkel der Kamera verändere ändert sich auch der Fiepton. Schwenke ich dann anderswo hin fiept es wieder anders. Schraube ich die ingame Grafikeinstellungen derbe runter ist auch kein Fiepen mehr zu hören.

Das Netzteil habi extra wegen der neuen GraKa gekauft. War ein upgrade von einem be quiet Straight Power 11 mit 650 W auf ein Chieftronic PowerUp 850 W.

Hier die deutsche Seite mit den Technischen Daten

<https://de.chieftronic.com/powerup>

hier ein review auf Englisch

<https://www.techpowerup.com/re...nic-powerup-850-w/12.html>

mit einigen Punkten zu den cons / negativen Punkten des Netzteils wie z.B.:

- Efficiency with light and very light loads could be higher
- Electrolytic caps on the secondary side not of high quality

Englisch hin oder her, mit der Sprache tu ich mich nicht schwer. Das technische sagt mir alles leider nichts - dementsprechend lässt sich das für mich schwer ableiten ob das mit dem Fiepen zu tun haben könnte : /