

# **RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung**

**Beitrag von „kaneske“ vom 14. November 2021, 16:03**

Ist normales Weinen der Spannungsversorgung. Nur mit extrem guten Netzteil fast auszuschließen, dass es davon beeinträchtigt wird.

Separiere deine Kabel auf das Maximum.

So gut wie jede 68/69 weint. Manche kreischen richtig. Ist aber keineswegs schädlich, außer für den Nutzer und dessen Empfinden.